

HinterHolzer GmbH + 3361 Aschbach + Heide 2 Tel.: 07476 / 768 10-0 + Fax: 07476 / 768 10-23 office@hinterholzer.at + www.hinterholzer.at

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 009/2021

Produktionszeitraum: Jänner - September 2021

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

GK 0/32, U5, natürliche Gesteinskörung

2. Verwendungszweck(e):

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242, Verwendungsklasse U5 gemäß RVS 08.15.01:2010

3. Herstellers:

Hinterholzer GmbH, Heide 2, 3361 Aschbach

Produktionsstätte: Kies- und Recyclingwerk Forstheide - Göstling; 3361 Aschbach

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierten Norm: EN 13242:2007

Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. Erklärte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Herstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bmst. Ing. Christoph Hinterholzer WPK- Beauftragter

HINTERHOLZER ersetzt Berge.

HinterHolzer GmbH | 3361 Aschbach - Heido 2 Tel·07476 / 768 100 | Fax: 07476 / 760 10-23 office@hinterholzer.at - www.hinterholzer.at

(Unterschrift)

Aschbach, am 03.12.2021

(Ort und Datum der Ausstellung)





21 0988-CPR-0826

Produktionszeitraum: Jänner – September 2021

6. Erklärte Leistung

Beilage 1 zu Nr. 009/2021

Wesentliche Merkmale	Leistung 0/32	Harmonisierte technische Spezifikation
4.2 Korngruppe	0/32	
4.3 Korngrößenverteilung	G _A 85	
4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen	NPD	
5.4 Rohdichte	NPD	
Reinheit		1
4.6 Gehalt an Feinanteilen	f_7	
4.7 Qualität der Feinanteile	bestanden	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.5 Anteil gebrochener Körner und vollständig gerundeter Körner in	NPD	
groben Gesteinskörnungen	900000	
Widerstand gegen Zertrümmerung		1
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₄₀	
Raumbeständigkeit		
6.5.2.1 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstückschlacke		
6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstückschlacke		
Wasseraufnahme/ saugvermögen		
5.5 Wasseraufnahme	WA ₂₄ 2	
Zusammensetzung/Gehalt		EN 13242:2007
C.3.3 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)	karbonatischer Kies	
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten	keine recyclierte Gesteinskörnung	
Gesteinskörnungen		
6.4 Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörnungen	keine recyclierte Gesteinskörnung	
6.2 Säurelösliche Sulfate	9407	
6.3 Gesamtschwefelgehalt	NPD	
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von	NPD	
hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD	
Widerstand gegen Abnutzung		
5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß	NPD	
Gefährliche Stoffe:		1
- Abstrahlung von Radioaktivität	unbedeutend	
- Freisetzung von Schwermetallen	unbedeutend	
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	unbedeutend	
- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	unbedeutend	
Verwitterungsbeständigkeit		
7.2 "Sonnenbrand" von Basalt	kein Basalt	
7.3.2 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit (Wasseraufnahme als	WA ₂₄ 2	
Vorversuch für die Frost-Tau- Wechselbeständigkeit		
7.3.3 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit (Frostwiderstand)	F ₂	
Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B 3132		76
Beurteilung nach dem Mineralkriterium gemäß ÖNORM B 4811	Anteil < 0,02 mm: ≤ 8 M. % der Masse	